


Рекомендуемая схема  
для точного замера  
призмы задней бабки



**Эскиз станины токарного станка**